

PI. Pont d'en Botifarreta BABD049

Comarca:	Barcelonès	T.M.	Badalona	Localització (UTM)	437984 4589374
Descripció general		Morfodinàmica		Hidrodinàmica	
Longitud¹ (m):	580	Tipus de platja (segons extrems) extrem llevant: extrem ponent:	Oberta	Clima d'onatge⁴ quadrant: Hs mitjana (m): Tp mitja (s) Direcció més freqüent ⁵ : Direc. flux d'energia resultant ⁵ Hs amb T _R 10 anys (m): Hs amb T _R 100 anys (m):	IV (Llobregat) 0.74 6.00 202° SSW 18.7% 116° 4.69 5.90
Amplada¹ (m) mitja: màxima: mínima:	29 52 7	Estat evolutiu³: Comportament evolutiu ³ evolució mitja (m/a): erosió mitja (m/a): long. zona d'erosió (m): acreció mitja (m/a): long. zona d'acreció (m): long. zona d'equilibri (m): anàlisi (esquema)	ERO -1.8 -1.8 593 0 0 0	Nivell del mar⁶ rang (m): nivell amb T _R 10 a (m): nivell amb T _R 100 a (m):	0.44 0.54 0.75
Superfície¹ (m²):	18343	Presència de obstacles (S/N): tipus: nombre:	N	Remunta del onatge mitja (m): Ru amb T _R 10 anys (m): Ru amb T _R 100 anys (m)	1.2 3.2 3.8
Altura berma² (m) mitja: màxima: mínima:	2.8 3.0 2.7	Obres d'alimentació (S/N): volum (m ³): tipus material: Última aportació data: volum (m ³): tipus material:		Onatge (esquemes) Corrents (esquemes):	
Pendent estran² mitja: màxima: mínima:	0.22	Estat morfodinàmic modal:	>1 Reflectant		
Sediment² d ₅₀ (mm): σ (mm): color:	0.688 0.297 Daurat Fosc	Profunditat tancament (m):	6.35		
Orientació mitja platja¹: (° dreta respecto al N)	40	Taxes transport longitudinal net (m ³ /a): brut (m ³ /a): cap a ponent (m ³ /a):	33000 64000 49000		
Batimetria recent (S/N): codi: any					

Aspectes mediambientals		Ús			
Massa de aigua costanera DMA (ACA):	C18 Montgat- Badalona	Tipus d'ús principal:	Turístic/Recreatiu	Accés:	Passeig marítim/ Pas Subterrani
Tipus entorn:	Urbà-Platges	Altres usos/activitats:	N	Accés minusvàlids (S/N):	S
Figures o règim de protecció:	-	Port (S/N):	N	Pàrquings (S/N): tipus:	Passeig Marítim
Figures o règim de protecció:	-	Zona d'ancoratge (S/N):	N	Transport públic (S/N): tipus:	S Tren; Bus/Metro; Aparcament bicis
Posidònia (S/N):	S	Grau d'ocupació:	Moderat	Problemes accés (S/N): descripció:	N
Habitats (terrestres)	16a, 85a, 86a	Sistema de gestió / certificació:	N	Conflictes d'ús (S/N): descripció:	S Vandalisme
Habitats d'interès comunitari:	1110	Característiques d'ús hinterland:	Nucli urbà	Problemes infraestructures (S/N):	N
Zones humides catalogades	-	Infraestructures:	S (bancs i carril bici)	Afectació relacionada amb l'atermenament del domini públic (S/N):	N
Zona inclosa al PDUSC:	U	passeig marítim (S/N):	S	Altres elements, problemes i conflictes (S/N):	N
Zona inclosa al Inuncat:	Zona potencialment inundable	longitud passeig (m):	Tota la platja		
Presència rius / rieres (S/N):	N	altres:	Club Nàutic		
Dunes (S/N):	N	Pla d'usos (S/N):	S		
Col·lectors/pluvials (S/N) :	S	Concessions:	Camps de vòlei, bandera estat del mar, dutxes (1 minusvàlids), zona exercicis físics, fonts d'aigua potable, parc infantil, passera, recollida selectiva, canal entrada/sortida de barques, restaurant, informació (Veure Pla d'Usos)		
		Il·luminació (S/N tipus)	S (3)		
		Sanitaris (S/N):	S		
		Servei neteja (S/N):	S		
		Servei de salvament i socorrisme(S/N) :	N		
		Altres serveis / instal·lacions (S/N) :	S		